

Оставьте смеситель в закрытом положении на 4 и более часа. После чего откройте смеситель на 30 секунд.

#### Правила ухода за смесителем (регламентные работы):

- ненадлежащий уход может привести к повреждению товара и отказу от рассмотрения рекламации;
- цветные поверхности особенно чувствительны к мощным средствам, содержащим известь, кислоты и абразивные вещества. Такие поверхности следует мыть водой с добавлением мягкого моющего средства, а затем вытирать насухо и до блеска мягкой салфеткой. Пятна известкового налета рекомендуется удалять с помощью 10%-го раствора лимонной кислоты и воды. Данный раствор рекомендуется нанести на поверхность изделия на 10 минут, после чего обильно смыть водой и вытереть насухо.




Аэраторы в смесителях необходимо регулярно чистить от известкового налета и мусора.

На территории РФ гарантом качества продукции WHITECROSS является авторизованный дистрибьютор ООО «Санджет».


Контакты:  
 тел.: 8 (495) 118-30-60  
 e-mail: info@sanjet.ru  
 сайт: www.sanjet.ru



2-Y1241





Смесители



 P	max.	
	1 MPa (10 bar)	

Максимальное давление в системе 1MPa (10 bar). Рекомендуемое давление 0,1-0,5MPa (1-5bar).

 T	max.	
	60° C	

Максимальная температура воды в системе водопровода 60°С. Рекомендуемое менее 50°С.

